## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 23 s

Comune amministrativo: BEDOLLO Particella: P.ED. 570/1 - 570/2

Comune catastale: BEDOLLOData Rilievo:13/12/2000Indirizzo/località:CheconRilevatore/i:Carli - Dissegna

cartografia scala1:100
>Rif. Doc. Fotografia

4062/4

4062/4

4062/1

4052/1

4052/1

4054/1

4053/2

4053/2



# PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 23 s

fotografia n. 2



Prospetto nord-est

fotografia n. 3



Prospetto sud-ovest

# PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 23 s

fotografia n. 4



Prospetto sud-ovest

sud-est

## PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 23 s

#### PIANO GENERALE PER LA TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI - BEDOLLO

Schedatura Storica Scheda N: 23 s

<b>ANALIS</b>	Α	N	Α	L	IS
---------------	---	---	---	---	----

1 Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale Α tra il 1860 e il 1939 2 Epoca di costruzione 6 media definizione 6 3 Tipologia architettonica storica Permanenza dei volumetrici originali 2 Totale pt.2 + pt.3 12 caratteri formali 1 costruttivo tradizionali complementari 1 0 decorativi 4 Totale pt.4 Totale punteggio 16 nullo Grado di utilizzo utilizzato Degrado 5 6 Spazi pertinenza media qualità 7 Vincoli legislativi Categoria di intervento agricola di interesse secondario 9 piano precedente 10 Note Coperture lamiera ondulata Colore marrone 11 cortile 12 Spazi di Pavimentazione sterrato pertinenza Accesso prato prato 13 Recinzioni muro in pietra **Tipologia** muro

#### **PROGETTO**

14 Categoria d'intervento Risanamento conservativo

15 Tipologia attuale Casa civile Tipologia di progetto Casa civile

16 Volume in ampliamento Tipologia del volume in ampliamento

Sopraelevazionenessun ampliamentoRipristino tipologiconessun ampliamentoAmpliamento lateralenessun ampliamento

17 Manto di copertura Lamiera Forma della copertura Quattro falde

18 Vincoli di progetto

19 Superfetazioni da eliminare

1- BUSSOLA D' INGRESSO NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 4)

2- TETTOIA INGRESSO NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI

(foto 1)

3- TETTOIA NON CONFORME ALLE TIPOLOGIE TRADIZIONALI (foto 3)