

## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Saili	P.ED. 382	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>01.10.2007</b>	C.C. BEDOLLO		32

## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



## PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-EST





PROSPETTO: SUD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:	LISI:			
1. TIPOLOGIA	BAITA tipo A			
EDILIZIA	BAITA tipo B	×		
	CASA RURALE			
	<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>	<b>.</b>		
	EDIFICIO SPECIALE	•		
2. EPOCA DI	■ ANTERIORE 1860	×		
COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939			
	POSTERIORE 1939	•		
B. USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)			
	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	•		
	ABITATIVO/AGRICOLO	×	\$11011111111111111111111111111111111111	
	TURISTICO RICETTIVO	ļ		
	ARTIGIANALE	•		
	PERTINENZA	•		
	ALTRO	•		
. GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO			
	SOTTO UTILIZZATO	<b>.</b>		
	■ IN STATO D'ABBANDONO	×		
CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra	
EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	×	prottu	
	■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	•		
	■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)			
	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	•		
	lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		\$1000000000000000000000000000000000000	
	■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,			
	pannelli solari/fotovoltaici)	•		
	INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )	×	assente	
	PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,			
	decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	•		
TIDOLOGIA	SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
5. TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	ORIGINALE     MODIFICATA (contra la conservati di manuscri di	•		
STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
	facciate, fori, destinazione d'uso.			
	ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×		
	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.			
7. DEGRADO	• NULLO			
	• MEDIO	•		
	■ ELEVATO	×		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE  Scheda n.  32						
ANALISI:						
8. PERTINENZE		A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)	x	incolto		
		■ BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	•			
		<ul> <li>SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto)</li> </ul>				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe)				
		<ul> <li>MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)</li> </ul>				
		MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,				
		pollaio, garage)				
9.	RETI	■ APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)		,•		
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione  rel settespela asserti)	×	assenti		
10	VIABILITA'	nel sottosuolo, assenti)  STRADA				
10.	(accesso edificio)		×			
	(decesso carrero)	SENTIERO				
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
11	PAVIMENTAZIONE	ALTRO     STERRATO	-			
11.	DI ACCESSO	SILKUITO	×			
	(viabilità)	ACCIOTOLATO				
		CUBETTI DI PORFIDO				
10	TINGOLI.	ASFALTO      ASFALTO	-			
12.	VINCOLI PARTICOLARI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	TARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
PR	OGETTO:			NOTE		
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A				
	EDILIZIE	BAITA tipo B	×			
		CASA RURALE	1			
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>	•			
		EDIFICIO SPECIALE				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA				
		EDIFICIO DA RECUPERARE	×			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4	•			
		IN SOPRAELEVAZIONE				
		NESSUNO	×			
4.	INTERVENTI	- AMMESSI	† • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	PARTICOLARI	NON AMMESSI				
5.	VINCOLO DI PIANO	L'intervento di recupero è subordinato alla formazione di un piano attuativo redatto ai sensi				
	ATTUATIVO	dell'art. 42 comma 1 lettera b) della L.P. 1/2008, comprendente gli immobili ricadenti all'interno del perimetro riportato con linea tratteggiata sulla planimetria catastale e				
		corrispondenti alle pp.edd. 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 e 389 (	J.C. 1	Bedollo		