
# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Le Lope	P.ED. <b>185</b>	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>29.05.2002</b>	C.C. BEDOLLO		84

## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060080




#### ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Percorrendo la strada provinciale del Redebus in direzione del passo, in prossimità dell'ultimo tornante, si diparte a sinistra, per un breve tratto, su sentiero sterrato.

L'edificio è situato in una radura del bosco.

#### PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: OVEST e NORD



PROSPETTO: EST e SUD



PROSPETTO: EST



### PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE				
ANALISI:				NOTE
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	×	
	EDILIZIA	BAITA tipo B		
		CASA RURALE		
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>		
		EDIFICIO SPECIALE		
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×	
		■ TRA 1860 - 1939		
		POSTERIORE 1939		
3.	USO FUNZIONALE	AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)		
		ABITATIVO/AGRICOLO		
		TURISTICO RICETTIVO		
		ARTIGIANALE		
		PERTINENZA		
		• ALTRO		\$11011111111111111111111111111111111111
4.	GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO		
••	GRADO D CTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO		
		IN STATO D'ABBANDONO	×	
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra e mattor
٥.	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)	<b>^</b>	<u> </u>
		VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)	×	modifica
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 1 falda
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,	×	lamiera
		tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici)		
		INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )		assente
			×	
		<ul> <li>PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)</li> </ul>		
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno
6.	TIPOLOGIA	ORIGINALE	<del>  ^</del>	
••	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione		
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
		TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
		facciate, fori, destinazione d'uso.	_	
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo costruttivo, volume tipologio fosciota, fori tetto,	×	
7.	DEGRADO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.  NULLO	1.4	
٠.	DEGRADO		×	
		• MEDIO		
		■ ELEVATO		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE						
ANALISI:						
8.	PERTINENZE • A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)		×	prato		
		BOSCO				
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO				
		SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di				
		cemento, asfalto)				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,				
		muretto, siepe)  MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)				
		Treaty of the orat (main in pietra, main in come no, torre armace)				
		<ul> <li>MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage)</li> </ul>				
9.	RETI	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)				
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel	×	assenti		
10	VIABILITA'	sottosuolo, assenti)  STRADA				
10.	(accesso edificio)	SENTIERO	×			
	,	NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	_ ^			
		ALTRO				
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO				
	DI ACCESSO	<ul> <li>ACCIOTOLATO</li> </ul>				
	(viabilità)	CUBETTI DI PORFIDO				
		<ul> <li>ASFALTO</li> </ul>	×			
12.	VINCOLI	■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91				
	OGETTO: TIPOLOGIE	BAITA fino A		NOTE		
1.	EDILIZIE	Driff upo 1	×			
		BAITA tipo B  CACA DVD AVE				
		CASA RURALE     DEPOSITO				
		<ul><li>DEPOSITO</li><li>EDIFICIO SPECIALE</li></ul>				
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
	INTERVENTO	RESTAURO				
		RISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×			
		EDIFICIO DA RECUPERARE				
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE				
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3				
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4  NA GODD - DV FYA GYONG				
		IN SOPRAELEVAZIONE	×			
		• NESSUNO	<u> </u>			
4.	INTERVENTI PARTICOLARI	AMMESSI				
	IMIIOUANI	NON AMMESSI				