
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

| LOCALITA': Sermere | P.ED. | P.F. 4915 | Scheda n. |
|---------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| DATA RILIEVO: 01.10.2007 | C.C. BEDOLLO | | 21 |


COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

A monte dell'abitato di Bedollo, si percorre la strada forestale che sale sulle pendici del Monte Gaggio fin quasi sulla sua sommità. Si prosegue poi per un tratto nel bosco L'edificio è situato nella boscaglia.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:2000



PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: NORD



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO:

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE | | | | | |
|---|------------------|---|----------|---|--|
| ANALISI: | | | | | |
| 1. | TIPOLOGIA | BAITA tipo A | × | | |
| | EDILIZIA | BAITA tipo B | ^ | | |
| | | | | | |
| | | CASA RURALE | | | |
| | | • DEPOSITO | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | |
| 2. | EPOCA DI | ■ ANTERIORE 1860 | | | |
| | COSTRUZIONE | ■ TRA 1860 - 1939 | × | | |
| | | POSTERIORE 1939 | | | |
| 3. | USO FUNZIONALE | ■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro) | × | | |
| | | ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) | | *************************************** | |
| | | ABITATIVO/AGRICOLO | | | |
| | | TURISTICO RICETTIVO | | | |
| | | ARTIGIANALE | | | |
| | | PERTINENZA | | | |
| | | ALTRO | | | |
| 4. | GRADO D'UTILIZZO | UTILIZZATO | | | |
| 4. | GRADO D UTILIZZO | SOTTO UTILIZZATO | | | |
| | | | | | |
| | | IN STATO D'ABBANDONO | × | | |
| 5. | CARATTERISTICHE | ■ TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, | × | | |
| | EDIFICIO | tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) | | | |
| | | VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) | | | |
| | | ■ ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) | | | |
| | | TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano) | | | |
| | | MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, | | | |
| | | lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) | | | |
| | | ■ ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, | | | |
| | | pannelli solari/fotovoltaici) | | | |
| | | ■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente) | × | assente | |
| | | PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, | | | |
| | | decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) | | | |
| | | ■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc) | | | |
| 6. | TIPOLOGIA | ORIGINALE | | | |
| | ARCHITETTONICA | MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione | | | |
| | STORICA | straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura | | | |
| | | ■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, | | | |
| | | facciate, fori, destinazione d'uso. | | | |
| | | ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo | × | | |
| | | costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. | | | |
| 7. | DEGRADO | • NULLO | | | |
| | | ■ MEDIO | <u> </u> | | |
| | | ■ ELEVATO | × | | |

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE | | | | | |
|---|----------------------------|---|--|----------|--|
| ANALISI: | | | | | |
| 8. | PERTINENZE | A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre) | | | |
| | | ■ BOSCO | × | | |
| | | CORTILE/POSTO AUTO STERRATO | | | |
| | | | | | |
| | | SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) | | | |
| | | RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, | • | | |
| | | muretto, siepe) | | | |
| | | MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre | | | |
| | | armate) | | | |
| | | ■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, | | | |
| | DIE | pollaio, garage) | <u> </u> | | |
| 9. | RETI TECNOLOGICHE | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente) | × | assente | |
| | TECHOLOGICIE | ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione | × | assenti | |
| | | nel sottosuolo, assenti) | ^ | 45501111 | |
| 10. | VIABILITA' | ■ STRADA | | | |
| | (accesso edificio) | SENTIERO | × | | |
| | | NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) | | | |
| | | - ALTRO | *************************************** | | |
| 11. | PAVIMENTAZIONE | ■ STERRATO | × | | |
| | DI ACCESSO | ACCIOTOLATO | | | |
| | (viabilità) | CUBETTI DI PORFIDO | | | |
| | | ASFALTO | • | | |
| 12. | VINCOLI | INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE | | | |
| | PARTICOLARI | ART. 94 L.P. 22/91 | | | |
| | | | | | |
| PROGETTO: | | | | | |
| 1. | TIPOLOGIE | BAITA tipo A | | | |
| | EDILIZIE | BAITA tipo B | | | |
| | | CASA RURALE | | | |
| | | DEPOSITO | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | <u> </u> | | |
| 2. | CATEGORIE DI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | • | | |
| | INTERVENTO | • RESTAURO | | | |
| | | RISANAMENTO CONSERVATIVO | • | | |
| | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FOUNDAMENTALIA | | | |
| | | EDIFICIO DA RECUPERARE RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE | <u>.</u> | | |
| | | ROBERE SERVER RECOGNICEIONE | × | | |
| 3. | AMPLIAMENTO VOLUMETRICO | LATERALE - tipo 1, 2, 3 | . | | |
| | V OLUME I KICU | INTERRATO – tipo 4 IN CORPA EL EN AZIONE | <u> </u> | | |
| | | IN SOPRAELEVAZIONE NESSUNO | <u> </u> | | |
| 4 | TATETO STEAMENT | NESSUNO AMAGEST | | | |
| 4. INTERVENTI PARTICOLARI | | AMMESSI | | | |
| | IMIIOUM | NON AMMESSI | † | | |
| | | | | | |