
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Sermere	P.ED. 676 , 677	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 13.09.2007	C.C. BEDOLLO		16

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a sinistra sulla viabilità forestale che si snoda sulle pendici del monte Gaggio. Giunti nella zona sovrastante il lago delle Buse, si continua per un breve tratto su un sentiero.

L'edificio è sito in una zona agricola abbandonata in fase d'imboschimento.


PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO: SUD-OVEST e SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: SUD-EST



PROSPETTO: NORD-EST



PROSPETTO: NORD-EST e NORD-OVEST



PROSPETTO: NORD-OVEST



PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
CENSIMENTO DEL I ATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
1.	TIPOLOGIA	■ BAITA tipo A			
	EDILIZIA	BAITA tipo B	×		
		CASA RURALE	^		
			•		
		DEPOSITO	•		
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939			
		■ POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)			
		■ ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
		ABITATIVO/AGRICOLO	×		
		TURISTICO RICETTIVO			
		ARTIGIANALE			
		■ PERTINENZA	•		
		■ ALTRO			
4.	GRADO D'UTILIZZO	■ UTILIZZATO			
٦.	GRADO D'UTILIZZO	SOTTO UTILIZZATO			
		IN STATO D'ABBANDONO			
			X		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra	
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)			
		VOLONIE (amphamenti, supericuzioni)	•		
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	•		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)			
		■ MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,			
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)	•		
		 ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, pannelli solari/fotovoltaici) 			
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente)	×	assente	
		 PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) 			
		SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)		legno	
_	TIPOL OCIA		×	108.10	
6.	TIPOLOGIA ARCHITETTONICA	ORIGINALE			
	STORICA STORICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
	~ 1 0 111 0/1	TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,	<u>.</u>		
		facciate, fori, destinazione d'uso.			
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	_^		
7.	DEGRADO	• NULLO			
		■ MEDIO			
		■ ELEVATO	×	\$	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda : 16						
ANALISI:			NOTE			
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)				
•		BOSCO				
			×			
		 SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto) 				
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•			
		muretto, siepe)				
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre				
		armate)				
		■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,				
		pollaio, garage)	<u> </u>			
9.	RETI	 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, 	×	assente		
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)	•			
		 ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) 	×	assenti		
10	VIABILITA'	STRADA				
10.	(accesso edificio)	SENTIERO				
	(accesso curreto)		×			
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)				
11	DANIMENTO AZIONE	- ALTRO	<u> </u>			
11.	PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO	STERRATO	X			
	(viabilità)	 ACCIOTOLATO 	•			
	(Tubilitu)	CUBETTI DI PORFIDO				
		 ASFALTO 	<u> </u>			
12.	VINCOLI	 INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE 				
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91	<u> </u>			
PROGETTO: NOTE						
	TIPOLOGIE	BAITA tipo A	Ī	11012		
1.	EDILIZIE	BAITA tipo B				
			×			
		CASA RURALE Deposition				
		DEPOSITO DEPOSITO				
	CATECODIE DI	EDIFICIO SPECIALE MANUTENZIONE CERA OPPINA PIA	<u> </u>			
2.	CATEGORIE DI INTERVENTO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DESTALIDO				
	INTERVENTO	RESTAURORISANAMENTO CONSERVATIVO				
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA				
		EDIFICIO DA RECUPERARE	.			
			×			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	<u> </u>			
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3	.			
	VOLUMETRICO	INTERRATO – tipo 4	×			
		IN SOPRAELEVAZIONE	•			
		 NESSUNO 	<u> </u>			
4.	INTERVENTI	 AMMESSI 				
	PARTICOLARI	NOV AND TERM	 			
		NON AMMESSI				