
## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

| LOCALITA': Case nove            | P.ED. <b>1257</b> | P.F. | Scheda n. |
|---------------------------------|-------------------|------|-----------|
| DATA RILIEVO: <b>21.03.2002</b> | C.C. BEDOLLO      |      | 69        |


## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



## **ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:**

Dalla frazione Martinei si percorre un sentiero sterrato che sale sul versante del monte, in direzione nord-est. L'edificio è situato in un'ampia zona prativa.

## PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: EST e NORD



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO:

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE |                  |   |         |                                       |
|---|------------------|---|---------|---------------------------------------|
| ANALISI:  |                  |   | NOTE    |                                       |
| 1.  | TIPOLOGIA        | BAITA tipo A  | ×       |                                       |
|   | EDILIZIA         | BAITA tipo B  |         |                                       |
|   |                  | CASA RURALE   | •••     |                                       |
|   |                  | <ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>  | •••     |                                       |
|   |                  | EDIFICIO SPECIALE   | <b></b> |                                       |
| 2.  | EPOCA DI         | ANTERIORE 1860  |         |                                       |
|   | COSTRUZIONE      |   | ×       |                                       |
|   |                  | TRA 1860 - 1939   |         |                                       |
| 3.  | USO FUNZIONALE   | POSTERIORE 1939     AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)  | _       |                                       |
| 3.  | USO FUNZIONALE   | mananananananananananananananananananan   | ×       |                                       |
|   |                  | ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)   |         |                                       |
|   |                  | ABITATIVO/AGRICOLO  |         |                                       |
|   |                  | TURISTICO RICETTIVO   |         |                                       |
|   |                  | ARTIGIANALE   |         |                                       |
|   |                  | PERTINENZA  | •••     | ,                                     |
|   |                  | • ALTRO   |         |                                       |
| 4.  | GRADO D'UTILIZZO | UTILIZZATO  | ×       |                                       |
|   |                  | SOTTO UTILIZZATO  |         |                                       |
|   |                  | ■ IN STATO D'ABBANDONO  |         |                                       |
| 5.  | CARATTERISTICHE  | TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,   | ×       | pietra e legno                        |
|   | EDIFICIO         | tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)  VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)                       |         |                                       |
|   |                  |   | <b></b> |                                       |
|   |                  | ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)  |         | . 2 6.11                              |
|   |                  | TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)  | X       | a 2 falde                             |
|   |                  | MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, lamiera,   | ×       | lamiera                               |
|   |                  | tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)  • ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,                | <u></u> |                                       |
|   |                  | pannelli solari/fotovoltaici)   |         |                                       |
|   |                  | INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )  | ×       | parte raso<br>sasso, parte<br>assente |
|   |                  | PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,   | <b></b> |                                       |
|   |                  | decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)   | •••     |                                       |
|   |                  | SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)   | ×       | legno                                 |
| 6.  | ARCHITETTONICA   | ORIGINALE   | ×       |                                       |
|   |                  | MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione  |         |                                       |
|   | STORIE!          | straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura  TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto   |         |                                       |
|   |                  | <ul> <li>TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,<br/>facciate, fori, destinazione d'uso.</li> </ul> |         |                                       |
|   |                  | ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo  |         |                                       |
|   |                  | costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.   |         |                                       |
| 7.  | DEGRADO          | NULLO   |         |                                       |
|   |                  | MEDIO   | ×       |                                       |
|   |                  | ■ ELEVATO   |         |                                       |

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE |  |  |          |   |  |
|---|--|--|----------|---|--|
| ANALISI:  |  |  | NOTE     |   |  |
| 8.  | PERTINENZE   | ENZE • A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)                             |          | prato                                   |  |
|   |  | ■ BOSCO  | ×        |   |  |
|   |  | CORTILE/POSTO AUTO STERRATO  |          |   |  |
|   |  | SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di                                    |          |   |  |
|   |  | cemento, asfalto)  |          |   |  |
|   |  | RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,                                   | ×        | rete metallica                          |  |
|   |  | muretto, siepe)  |          |   |  |
|   |  | MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)                                |          |   |  |
|   |  | <ul> <li>MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,<br/>pollaio, garage)</li> </ul> | ×        | deposito/legnaia                        |  |
| 9.  | RETI   | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,   |          | rete potabile                           |  |
| •   | TECNOLOGICHE   | recupero acque bianche, assente)   | ×        | <u>F</u>                                |  |
|   |  | ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel                                | ×        | rete fognaria                           |  |
|   |  | sottosuolo, assenti)   | ļ        |   |  |
| 10.   | VIABILITA' (accesso edificio)  | STRADA     SENTERDO  |          |   |  |
|   | (accesso edificio)   | SENTIERO   | ×        |   |  |
|   |  | NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)  |          |   |  |
| 11  | DAMINIENE ZIONE  | - ALTRO  | <u> </u> |   |  |
| 11.   | PAVIMENTAZIONE<br>DI ACCESSO   | STERRATO   | ×        |   |  |
|   | (viabilità)  | ACCIOTOLATO  |          |   |  |
|   |  | CUBETTI DI PORFIDO   |          |   |  |
| 10  | VINCOLI  | ASFALTO     DEPUTE A MEDITAL F.  |          |   |  |
| 12.   | VINCOLI<br>PARTICOLARI   | ■ INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE<br>ART. 94 L.P. 22/91                                       |          |   |  |
|   | TIMITO ZIMI  | /M(1, )7 L.1 , 22/)1   |          |   |  |
| PR  | OGETTO:  |  |          | NOTE                                    |  |
| 1.  | TIPOLOGIE  | BAITA tipo A   | ×        |   |  |
|   | EDILIZIE   | BAITA tipo B   |          |   |  |
|   |  | CASA RURALE  |          |   |  |
|   |  | <ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>   |          |   |  |
|   |  | EDIFICIO SPECIALE  |          |   |  |
| 2.  | CATEGORIE DI   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA   |          |   |  |
|   | INTERVENTO   | • RESTAURO   |          |   |  |
|   |  | RISANAMENTO CONSERVATIVO   | ×        | *************************************** |  |
|   |  | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA  |          |   |  |
|   |  | EDIFICIO DA RECUPERARE   |          |   |  |
|   | A A COLUMN TO A CO | RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE   |          |   |  |
| 3.  | AMPLIAMENTO<br>VOLUMETRICO   | LATERALE - tipo 1, 2, 3  INTERRATO - tipo 4  | <u> </u> |   |  |
|   | , JEGNIETHICO  | ITTERRATIO upo i   | ×        |   |  |
|   |  | IN SOPRAELEVAZIONE   |          |   |  |
| 4   | INTERNATION  | NESSUNO     ANMESSI  |          |   |  |
| 4.  | INTERVENTI<br>PARTICOLARI  | - AMMESSI  |          |   |  |
|   |  | NON AMMESSI  |          |   |  |