
## PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Prati della Valle	P.ED. <b>782/2</b>	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: <b>29.11.2007</b>	C.C. BEDOLLO		3


## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040



## ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Seguendo la strada che da Brusago porta alla fraz. Valcava, del Comune di Segonzano, si diparte a destra sulla viabilità minore che porta alla località Ghinello. Continuando poi per un sentiero boschivo si attraversa il Rio Brusago. L'edificio è sito in una zona adiacente al Rio, in aderenza all'unità edilizia di cui alla scheda 3.

## PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



PROSPETTO: OVEST



PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: NORD e EST




PARTICOLARE: EST e NORD











PROSPETTO:

PROSPETTO:

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE			
ANALISI:			NOTE
1. TIPOLOGIA	BAITA tipo A		
EDILIZIA	■ BAITA tipo B	•	
	CASA RURALE		
		×	
	DEPOSITO      DEPOSITO		
	EDIFICIO SPECIALE	1	
C. EPOCA DI COSTRUZIONE	ANTERIORE 1860	×	
COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939		
	■ POSTERIORE 1939		
. USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	×	
	ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)	•	
	ABITATIVO/AGRICOLO		
	TURISTICO RICETTIVO		
	<ul> <li>ARTIGIANALE</li> </ul>	•	
	■ PERTINENZA	•	
	- ALTRO		
. GRADO D'UTILIZZO	UTILIZZATO	+	
· GIGIDO D'CTIELEZO	SOTTO UTILIZZATO	•	
	■ IN STATO D'ABBANDONO		
		×	mi atma
. CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×	pietra
EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)  VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)		
	ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	×	scale in cemento
	TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)	×	a 2 falde
	MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,	×	lamiera
	lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)		
	ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,		
	pannelli solari/fotovoltaici)		
	■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )	×	raso sasso e parte civile tinteggiato
	■ PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	†	
	decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)		
	SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)	×	legno e ferro
5. TIPOLOGIA	<ul> <li>ORIGINALE</li> </ul>		
ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione	×	
STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura		
	■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,		
	facciate, fori, destinazione d'uso.		
	ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo		
A DECD ( DO	costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.	<del>                                     </del>	
. DEGRADO	• NULLO		
	• MEDIO		
	ELEVATO	×	

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:			NOTE		
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)			
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		<ul> <li>SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto)</li> </ul>			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro,	•		
		muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre			
		armate)			
		<ul> <li>MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi,</li> </ul>			
		pollaio, garage)	-		
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente,	×	assente	
	TECNOLOGICHE	recupero acque bianche, assente)  ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione		assenti	
		nel sottosuolo, assenti)	×	assenti	
10.	VIABILITA'	STRADA			
	(accesso edificio)	<ul> <li>SENTIERO</li> </ul>	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)	1		
		ALTRO	•		
11.	PAVIMENTAZIONE	STERRATO			
	DI ACCESSO		×		
	(viabilità)	<ul><li>ACCIOTOLATO</li><li>CUBETTI DI PORFIDO</li></ul>			
		ASFALTO			
12	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
14,	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:				NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	■ BAITA tipo B			
		CASA RURALE	×		
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	INTERVENTO	<ul> <li>RESTAURO</li> </ul>			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	×		
		EDIFICIO DA RECUPERARE			
		RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	•		
3.	AMPLIAMENTO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	VOLUMETRICO	■ INTERRATO – tipo 4			
		<ul> <li>IN SOPRAELEVAZIONE</li> </ul>	×		
		<ul> <li>NESSUNO</li> </ul>			
4.	INTERVENTI	<ul> <li>AMMESSI</li> </ul>			
	PARTICOLARI		<u> </u>		
		<ul> <li>NON AMMESSI</li> </ul>			