
# PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

LOCALITA': Reversi	P.ED. <b>661</b>	P.F.	Scheda n.
DATA RILIEVO: 01.10.2007	C.C. BEDOLLO		29

## COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




#### ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla località Pec di Bedollo, si percorre un sentiero che, in direzione ovest e poi nord, porta sul pendio della Val Bruta, in località Reversi/Masere.

L'edificio, denominato "Bait dei Posanzi", è sito lungo il sentiero, in una zona pascoliva abbandonata ora boscata.

## PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PROSPETTO: SUD e EST



PROSPETTO: **NORD** e **EST** 



PROSPETTO: NORD e OVEST



PROSPETTO: SUD e OVEST



CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE					
ANALISI:					
1.	TIPOLOGIA	BAITA tipo A	x		
	EDILIZIA	BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		• DEPOSITO			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	EPOCA DI	ANTERIORE 1860	×		
	COSTRUZIONE	■ TRA 1860 - 1939			
		POSTERIORE 1939			
3.	USO FUNZIONALE	■ AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro)	X		
		ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale)			
		ABITATIVO/AGRICOLO			
		TURISTICO RICETTIVO	•		
		<ul> <li>ARTIGIANALE</li> </ul>			
		PERTINENZA	•		
		ALTRO			
4	CD A DO DUITH 1770	- UTILIZZATO			
4.	GRADO D'UTILIZZO				
		SOTTO UTILIZZATO			
		IN STATO D'ABBANDONO	×		
5.	CARATTERISTICHE	TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio,	×		
	EDIFICIO	tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni)			
		■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni)			
		ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline)	•		
		TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano)		••••••	
		MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido,			
		lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi)			
		ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica,	•		
		pannelli solari/fotovoltaici)			
		■ INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente )	×	assente	
		PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato,	•		
		decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri)	•		
		■ SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc)			
6.	TIPOLOGIA	<ul> <li>ORIGINALE</li> </ul>			
	ARCHITETTONICA	MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione			
	STORICA	straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura			
		■ TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto,			
		facciate, fori, destinazione d'uso.			
		ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo	×		
		costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto.			
7.	DEGRADO	• NULLO	ļ		
		■ MEDIO			
		■ ELEVATO	×		

CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE  Sched 29					
ANALISI:				NOTE	
8.	PERTINENZE	A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre)			
		■ BOSCO	×		
		CORTILE/POSTO AUTO STERRATO			
		<ul> <li>SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di cemento, asfalto)</li> </ul>			
		RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, muretto, siepe)			
		MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre armate)			
		<ul> <li>MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, pollaio, garage)</li> </ul>	***************************************		
9.	RETI TECNOLOGICHE	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, recupero acque bianche, assente)	×	rete potabile	
		ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti)	×	assenti	
10.	VIABILITA'	■ STRADA			
	(accesso edificio)	SENTIERO	×		
		NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile)			
		■ ALTRO			
11.	PAVIMENTAZIONE	<ul> <li>STERRATO</li> </ul>	×		
	DI ACCESSO (viabilità)	<ul> <li>ACCIOTOLATO</li> </ul>			
	(viavilita)	CUBETTI DI PORFIDO			
		<ul> <li>ASFALTO</li> </ul>			
12.	VINCOLI	INDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE			
	PARTICOLARI	ART. 94 L.P. 22/91			
PROGETTO:				NOTE	
1.	TIPOLOGIE	BAITA tipo A			
	EDILIZIE	■ BAITA tipo B			
		CASA RURALE			
		<ul> <li>DEPOSITO</li> </ul>			
		EDIFICIO SPECIALE			
2.	CATEGORIE DI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	•		
	INTERVENTO	RESTAURO			
		RISANAMENTO CONSERVATIVO			
		RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA     FININCIA DA RECUERDA DE			
		EDIFICIO DA RECUPERARE  - PUDERE SENZA PICOSTRUZIONE			
2	AMBLIAMENTO	RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE	X		
3.	AMPLIAMENTO VOLUMETRICO	LATERALE - tipo 1, 2, 3			
	OLUMBIRICO	■ INTERRATO – tipo 4 ■ IN SOPRAFI EVAZIONE	ļ		
		II OOT IN IDEE VIZIOILE	<b></b>		
4.	INTERVENTI	<ul><li>NESSUNO</li><li>AMMESSI</li></ul>			
→.	PARTICOLARI				
		NON AMMESSI			