
PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BEDOLLO CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE

| LOCALITA': Pontara | P.ED. 188/1, 188/2 | P.F. | Scheda n. |
|---------------------------------|--------------------|------|-----------|
| DATA RILIEVO: 10.10.2007 | C.C. BEDOLLO | | 105 |

COROGRAFIA scala 1:10000 foglio n. 060040




ACCESSO - LOCALIZZAZIONE:

Dalla strada provinciale del Redebus, a circa un chilometro del valico, si diparte sulla strada forestale che porta a Malga Stramaiolo. Oltrepassato il ponticello sul Rio Pontara si scende per un breve tratto su un sentiero a valle della strada.

L'edificio è sito in una zona pascoliva abbandonata in fase d'imboschimento.

PLANIMETRIA CATASTALE scala 1:1000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Scheda n. 105

PROSPETTO: OVEST e NORD



PROSPETTO: OVEST




PROSPETTO: SUD



PROSPETTO: SUD



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







PROSPETTO: EST



PROSPETTO:

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE | | | Scheda n. 105 | |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Αľ | NALISI: | | | NOTE |
| 1. | TIPOLOGIA | BAITA tipo A | | |
| | EDILIZIA | BAITA tipo B | × | |
| | | CASA RURALE | | |
| | | DEPOSITO | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | |
| 2. | EPOCA DI | ANTERIORE 1860 | × | |
| | COSTRUZIONE | ■ TRA 1860 - 1939 | ··· | |
| | | POSTERIORE 1939 | | |
| 3. | USO FUNZIONALE | AGRICOLO (stalla e fienile, deposito attrezzi, malga, altro) | | |
| • | COOT CIVETOIWIEE | ABITATIVO (residenza stabile, residenza stagionale) | | |
| | | ABITATIVO/AGRICOLO | × | |
| | | TURISTICO RICETTIVO | ^ | |
| | | ARTIGIANALE | | |
| | | PERTINENZA | | |
| | | • ALTRO | • | |
| | GRADO D'UTILIZZO | UTILIZZATO | | |
| • | GRADO D'UTILIZZO | SOTTO UTILIZZATO | | |
| | | IN STATO D'ABBANDONO | × | |
| 5. | CARATTERISTICHE | TIPO COSTRUTTIVO (pietra, legno a blockbau, legno a telaio, | × | pietra |
| | EDIFICIO | tamponamento in assito, misto legno/pietra, pietra/mattoni) | ^ | _ |
| | | ■ VOLUME (ampliamenti, superfetazioni) | | |
| | | ELEMENTI IN AGGETTO (poggioli, ballatoi, scale, pensiline) | • | |
| | | TETTO (a 4 falde, a 2 falde, a 1 falda, piano) | | |
| | | MANTO DI COPERTURA (scandole, lastre di porfido, | | |
| | | lamiera, tegole cemento, coppo, canadesi, marsigliesi) | | |
| | | ACCESSORI TETTO (comignoli, abbaini, velux, parabolica, | | |
| | | pannelli solari/fotovoltaici) INTONACO (civile tinteggiato, al grezzo, raso sasso, assente.) | | ossonto |
| | | 1171017100 (civile tille 881ato, al 810220, 1430 34350, 435citte) | × | assente |
| | | PARTICOLARI DI PREGIO (pietra lavorata, legno intarsiato, | | |
| | | decorazioni, affreschi, focolare aperto, altri) SERRAMENTI (legno, ferro, alluminio, pvc) | • | |
| ó. | TIPOLOGIA | ORIGINALE | | |
|). | ARCHITETTONICA | | | |
| | STORICA | MODIFICATA (grado leggero): interventi di manutenzione straordinaria su finiture, serramenti, manto di copertura | | |
| | | TRASFORMATA (grado medio): interventi sostanziali su tetto, | | |
| | | facciate, fori, destinazione d'uso. | | |
| | | ALTERATA (grado notevole): interventi su struttura, tipo | × | |
| | | costruttivo, volume, tipologia facciate, fori, tetto. | | |
| 7. | DEGRADO | • NULLO | | |
| | | • MEDIO | | |
| | | ELEVATO | × | |

| CENSIMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE Scheda n. 105 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|--|
| ANALISI: | | | | | | |
| 8. PERTINENZE | | A VERDE: (prato, pascolo, arativo, giardino, orto, altre) | × | incolto | | |
| | | ■ BOSCO | × | | | |
| | | CORTILE/POSTO AUTO STERRATO | | | | |
| | | | - | | | |
| | | SPAZIO PAVIMENTATO: (acciottolato, lastricato, battuto di comento, acfalto) | | | | |
| | | cemento, asfalto) RECINZIONE: (steccato, rete metallica, ringhiera in ferro, | | | | |
| | | muretto, siepe) | | | | |
| | | MURI/GRADONI: (muri in pietra, muri in cemento, terre | × | muri in pietra | | |
| | | armate) | _^ | - | | |
| | | ■ MANUFATTO DI SERVIZIO: (legnaia, deposito attrezzi, | | | | |
| | | pollaio, garage) | | | | |
| 9. | RETI | APPROVVIGIONAMENTO IDRICO: (rete potabile, sorgente, | × | assente | | |
| | TECNOLOGICHE | recupero acque bianche, assente) • ACOUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione) | ••• | assenti | | |
| | | ACQUE REFLUE: (rete fognaria, vasca a tenuta, dispersione nel sottosuolo, assenti) | × | assenti | | |
| 10. | VIABILITA' | STRADA | + | | | |
| 10. | (accesso edificio) | SENTIERO | × | | | |
| | , | NESSUNA VIABILITA: (a verde, cortile) | | | | |
| | | ALTRO | | | | |
| 11. | PAVIMENTAZIONE | STERRATO | 1.4 | | | |
| 11. | DI ACCESSO | | × | | | |
| | (viabilità) | ACCIOTOLATO CURRETTE DE BORRESO | | | | |
| | | CUBETTI DI PORFIDO ASFALTO | ••• | | | |
| 12 | VINCOLI | ASFALTOINDIVIDUAZIONE BENE AMBIENTALE | + | | | |
| 14. | PARTICOLARI | ART. 94 L.P. 22/91 | | | | |
| | | IN(1,)4 L.1, 22/)1 | | | | |
| PR | PROGETTO: NOTE | | | | | |
| 1. | TIPOLOGIE | ■ BAITA tipo A | | | | |
| | EDILIZIE | BAITA tipo B | × | | | |
| | | CASA RURALE | | | | |
| | | DEPOSITO | | | | |
| | | EDIFICIO SPECIALE | | | | |
| 2. | CATEGORIE DI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | | | | |
| | INTERVENTO | RESTAURO | | | | |
| | | RISANAMENTO CONSERVATIVO | | | | |
| | | RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA | | | | |
| | | EDIFICIO DA RECUPERARE | × | | | |
| | | RUDERE SENZA RICOSTRUZIONE | | | | |
| 3. | AMPLIAMENTO | LATERALE - tipo 1, 2, 3 | 1 | | | |
| | VOLUMETRICO | ■ INTERRATO – tipo 4 | | | | |
| | | IN SOPRAELEVAZIONE | | | | |
| | | NESSUNO | × | | | |
| 4. INTERVENTI | | AMMESSI | | | | |
| | PARTICOLARI | NON AMMESSI | | | | |